

管楽器修理価格表（木管楽器）

改定日： 2024/1/1

	フルート・ピッコロ		クラリネット			サクス	
	フルート・ピッコロ (スキンパッド)	フルート・ピッコロ (特殊パッド系)	クラリネット (スキンパッド)	クラリネット (レザー)	クラリネット (特殊パッド系)	サクス (30mm未満)	サクス (30mm以上)
タンポ交換1か所	¥ 2,500～	¥ 3,500～	¥ 2,000～	¥ 2,500～	¥ 3,500～	¥ 1,500～ ¥ 2,500	¥ 2,500～ ¥ 4,000
全タンポ交換※	¥ 45,000～	¥ 61,000～	¥ 52,000～	¥ 60,000～	¥ 76,000～	SSAX : ¥ 95,000 ASAX/TSAX : ¥ 85,000～ BSAX : ¥ 115,000	
(全タンポ交換Option) 管体磨き・キィ磨き	¥ 10,000～						
備考	※全タンポ交換はタンポ全交換・調整、軟物（キィコルク・フェルト・ネックコルク・ジョイントコルク・ヘッドコルク等）全交換となります。キィ、管体クリーニングは含まれません。						

全体調整※	¥ 10,000～	¥ 3,000～			ASAX/TSAX : ¥ 10,000 SSAX/BSAX : ¥ 15,000	
キィコルク・フェルト交換	¥ 500～					
ヘッドコルク交換	¥ 1,500					
ジョイントコルク交換	¥ 2,000	¥ 2,000 (アルトCL以下 : ¥ 3,000)				
ネックコルク交換						¥ 3,000
備考	※タンポ交換を伴わない調整と、必要なキィフェルト・キィコルク部分交換。 調整ネジの有無、タンポの種類により価格が変わります。		※タンポ交換を伴わない調整と、必要なキィコルクの部分交換・音孔クリーニング			※タンポ交換を伴わない調整と、必要なキィフェルト・キィコルクの部分交換

	フルート・ピッコロ	クラリネット	サクス
バネ交換	板バネ : ¥ 1,000 針バネ : ¥ 2,000～		
キィ曲り修正	¥ 2,000～		
キィ動き不良調整	¥ 2,000～		
ジョイント調整	¥ 3,000～	¥ 1,000(アルトCL以下 ¥ 3,000)	¥ 3,000～
管体凹修正	¥ 3,000～		
スワブつまり	¥ 1,000～		
管体割れ修正※	¥ 2,000～/1cm		
備考	※音孔修正・音孔交換・ビス止めが必要な場合、作業内容により追加金額が加算されます。		

※修理金額はあくまで概算であり、実際の修理金額は交換パーツの価格や作業内容の難易度、作業にかかる時間等さまざまな理由により変動します。作業前に実際に楽器を拝見し、上記概算価格に基づいて修理担当者が金額を算出いたします。

※交換パーツはなるべく純正パーツに交換しますが、供給終了など手配が困難な場合は性能上問題の無い代替パーツを使用する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

管楽器修理価格表（金管楽器）

改定日： 2024/1/1

	トランペット	ホルン	トロンボーン	ユーフォニアム チューバ
ピストン調整	¥4,000			¥4,500
ロータリー調整	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,500
スライド調整			¥10,000	
抜き差し調整		¥ 3,000～		
抜き差し固着修正		¥ 5,000～		
ハンダ修正		¥ 2,000～		
ロウ付け修正		¥ 5,000～		
ウォーターキョコルク交換		¥ 300 + パーツ代		
ウォーターキイパネ交換		¥ 500 + パーツ代		
ピストンフェルト交換		¥ 100 + パーツ代		
ネジ固着修正		¥ 1,000～		
管体凹修正		¥ 3,000～		

※修理金額はあくまで概算であり、実際の修理金額は交換パーツの価格や作業内容の難易度、作業にかかる時間等さまざまな理由により変動します。作業前に実際に楽器を拝見し、上記概算価格に基づいて修理担当者が金額を算出いたします。

※交換パーツはなるべく純正パーツに交換しますが、供給終了など手配が困難な場合は性能上問題の無い代替パーツを使用する場合がございますので、あらかじめご了承ください。